



ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง (๒๖ รายการ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๔๗๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ตามรายการดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo รุ่น M๗๐๐/LN หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑-๐๓๑-๐๐๘๓๔๔-๐๐				
ตามรายการ ดังนี้				
๑.	ซ่อมเปลี่ยน MAINBOARD	๑ ตัว	๒,๙๐๐	๒,๙๐๐
๒.	ซ่อมเปลี่ยนฮาร์ดดิส SSD	๑ ตัว	๑,๙๙๐	๑,๙๙๐
๓.	ค่าซ่อมลงโปรแกรมใหม่	๑ เครื่อง	๔๐๐	๔๐๐
๒.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo รุ่น M๗๐๐/LN หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑-๐๓๑-๐๐๘๓๔๓-๐๐				
ตามรายการ ดังนี้				
๑.	ซ่อมเปลี่ยน CPU	๑ ตัว	๔,๙๐๐	๔,๙๐๐
๒.	ซ่อมเปลี่ยน MAINBOARD	๑ ตัว	๒,๙๐๐	๒,๙๐๐
๓.	ซ่อมเปลี่ยนฮาร์ดดิส SSD	๑ ตัว	๑,๙๙๐	๑,๙๙๐
๔.	ค่าซ่อมลงโปรแกรมใหม่	๑ เครื่อง	๔๐๐	๔๐๐
๓.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ HP รุ่น HP๒๔๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๑-๐๖๖-๑๙๐๒๐๐๒๐๐๐๑-๒๔๘๐๐๒ ตามรายการดังนี้				
๑	ซ่อมเปลี่ยนฮาร์ดดิส	๑ ตัว	๑,๓๙๐	๑,๓๙๐
๒	ค่าซ่อมลงโปรแกรมใหม่	๑ เครื่อง	๔๐๐	๔๐๐
๓	ซ่อมเปลี่ยน RAM ๔GB	๒ ตัว	๑,๐๙๐	๒,๑๘๐
๔	เปลี่ยนแบตเตอรี่	๑ ตัว	๑,๓๙๐	๑,๓๙๐
๔.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๑๙-๐๐๕๒๐-๐๑ ตามรายการดังนี้				
๑	ซ่อมเปลี่ยนพัดลม CPU	๑ ตัว	๖๐๐	๖๐๐
๒	ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย	๑ ตัว	๖๙๐	๖๙๐
๓	ค่าตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์	๑ ตัว	๒๐๐	๒๐๐

ลงวันที่ ๑/๔/๒๕

๕.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องบันทึกและประมวลผล จอแสดงภาพ ยี่ห้อ Samsung รุ่น S๑๙๘๓๑๐B หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๐๑-๐๐๔๔๒-๐๔๑ ตามรายการดังนี้			
๑. ซ่อมแผงเมนบอร์ด	๑ ตัว	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐
๖.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น P๖๖๘๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๓๒-๐๐๐๙๒-๐๑ ตามรายการดังนี้			
๑. ซ่อมเปลี่ยนฮาร์ดดิส SSD	๑ ชุด	๑,๙๙๐	๑,๙๙๐
๒. ค่าซ่อมลงโปรแกรมใหม่	๑ ชุด	๔๐๐	๔๐๐
๓. ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย	๑ ชุด	๖๙๐	๖๙๐
๗.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ HPรุ่น P๑๑๐๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑-๐๓๑-๐๐๘๓๔๕-๐๐ ตามรายการดังนี้			
๑. ซ่อมเปลี่ยนลูกบิดโหลด	๑ ตัว	๓๐๐	๓๐๐
๒. ซ่อมมอเตอร์โหลด	๑ ตัว	๕๐๐	๕๐๐
๘.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ HP รุ่น P๑๑๐๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑-๐๓๑-๐๐๘๓๔๖-๐๐ ตามรายการดังนี้			
๑. ซ่อมระบบโหลด	๑ ชุด	๖๐๐	๖๐๐
๒. ทำความสะอาดถังคราบหมึก	๑ เครื่อง	๒๐๐	๒๐๐
๙.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายสีแบบ Inkjet ยี่ห้อ Epson รุ่น L๑๒๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๑๙-๐๐๕๒๐-๐๒ ตามรายการดังนี้			
๑. ซ่อมล้างหัวพิมพ์	๑ ตัว	๓๕๐	๓๕๐
๒. ซ่อมเปลี่ยนฟองน้ำซับหมึก	๑ ตัว	๕๐๐	๕๐๐
๑๐.ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี ยี่ห้อ Brother รุ่น HL หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๐๑-๐๐๔๔๒-๐๓ ตามรายการดังนี้			
๑. ซ่อมเปลี่ยน Film อบริดกระดาษและลูกกลิ้งโหลดกระดาษ	๑ ตัว	๑,๙๐๐	๑,๙๐๐
๒. ซ่อมถาดป้อนกระดาษ	๑ ตัว	๑,๒๑๐	๑,๒๑๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี