





กระบวนการเฝ้าระวังวัตถุอันตราย

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑.		ด้านตรวจสอบตัวอย่าง ยื่นใบส่งตัวอย่าง เพื่อขอตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุอันตรายนำเข้า	ด้านตรวจสอบตัวอย่าง	หนังสือขอส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ พร้อมรายละเอียดตัวอย่าง จำนวน ๑ ฉบับ
๒.		๑. วันทำการ ตรวจสอบสภาพและความถูกต้องของตัวอย่าง กับเอกสารใบส่งตัวอย่าง พิจารณาการรับตัวอย่างเข้าตรวจ เตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางเคมี ตามมาตรฐานฯ	กพต, ศตส. สค, ศตส. สข, ศตส. สฎ	
๓.		๔. วันทำการ ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี	กพต, ศตส. สค, ศตส. สข, ศตส. สฎ	
๔.		๑. วันทำการ ๑. จัดทำรายงานและตรวจทวนสอบผลการวิเคราะห์ และออกไปรายงานผลการวิเคราะห์ ๒. ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับบริการ ซึ่งหากผลไม่ผ่านมาตรฐานต้องทำรายงาน Rejection form เพิ่มเติม ๓. จ่ายเอกสารใบรายงานผลการวิเคราะห์แก่ผู้ขอรับบริการ	กพต. ศตส. สค. ศตส. สฎ. ศตส. สข.	