

รายงานผลข้อมูลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

วัน/เดือน/ปี	จุดเก็บที่	ชื่อจุดเก็บ	เวลา (น.)	อุณหภูมิน้ำ (องศาเซลเซียส)	ความเค็ม (ppt)	pH	ออกซิเจนละลายน้ำ (mg/l)	แอมโมเนียรวม (mg N/l)	ไนโตรท์ (mg N/l)	ออร์โธฟอสเฟต (mg P/l)	ปริมาณแบคทีเรีย Vibrio (Vibrio)			หมายเหตุ
											เขียว	เหลือง	รวม	
7/12/2563	1	เขื่อนรามแก้ว	7.05	29	0	6.43	3.2	0.117	0.055	0.109	4.00×10^2	1.00×10^2	5.00×10^2	น้ำลง
7/12/2563	2	คลองสามแพรก (บางแขยง)	7.01	29	0	6.42	4.3	0.123	0.031	0.110	7.00×10^2	1.00×10^2	8.00×10^2	น้ำลง
7/12/2563	3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	7.13	29	0	6.68	4.4	0.192	0.024	0.092	2.00×10^2	3.00×10^2	5.00×10^2	น้ำลง
7/12/2563	4	สะพานท่าเซ็น	7.40	29	0	6.65	4.0	0.142	0.019	0.108	2.00×10^2	2.00×10^2	4.00×10^2	น้ำลง
7/12/2563	5	คลองท่าเซ็น	7.33	29	0	6.68	4.3	0.148	0.019	0.104	3.00×10^2	1.00×10^2	4.00×10^2	น้ำลง
7/12/2563	6	คลองบางแขยง	7.30	29	0	6.66	5.0	0.192	0.029	0.113	2.00×10^2	2.00×10^2	4.00×10^2	น้ำลง
7/12/2563	7	ชายทะเลหน้าศูนย์ฯ	7.22	29	0	6.67	4.8	0.207	0.027	0.109	2.00×10^2	2.00×10^2	4.00×10^2	น้ำลง
7/12/2563	8	คลองบ่อบัดน้ำ	7.20	29	0	6.74	3.5	0.202	0.025	0.101	3.00×10^2	4.00×10^2	7.00×10^2	น้ำลง
7/12/2563	9	คูน้ำบริเวณข้างทางบ้านป่ากระวะ	7.10	29	0	6.69	3.5	0.173	0.024	0.098	6.00×10^2	1.00×10^2	7.00×10^2	น้ำลง
7/12/2563	10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเซ็น	8.00	29	0	6.63	3.7	0.166	0.007	0.257	4.00×10^2	1.00×10^2	5.00×10^2	น้ำลง